MMMM
'C VAMMrnZZ ^ -•si r
f7]

,n i • M

(7

; l

*M '7 1

I f Co)' fi< () > V .£1."/$! i ! ö)' f ^ 1,0 i © j f j (•V.- (7
HOOGEVEEN - Wethouder

Betty Poutsma heeft gister-
morgen eem boom geplant aan
de Eoerdomplaan, De boom,
een Abuis spaetMi Spaeth of-
wel els, wordt geschonken door
Wareco Ingenieurs, Dit bedrijf
heeft een grondwatermeetnet
in de gemeente aangelegd om
grondwaterproMemen beter in
kaart te brengen.
De Hoogeveense wijk Wolfsbos is van
oudsher een wijk waar problemen zijn
met het grondwater. Hiervoor zijn op en-
kele plaatsen al maatregelen genomen.
De boom, die goed tegen natte voeten
kan, heeft een mooie plek gekregen aan
de Éoerdomplaan.De gemeente Hooge-
veen heeft een historie met grondwa-
terproblemen. Veel van deze problemen
ontstonden in de j aren zestig en zeventig
van de vorige eeuw, toen veel en snel ge-
bouwd werd in Hoogeveen. De gemeente
had destijds geen verantwoordelijkheid
voor grondwater. Veel bewoners ervaren
grondwateroverlast, waarbij er bijvoor-
beeld sprake is van natte kruipruimtes
en vochtige huizen.

ZORGPLICHT

Sinds 1 januari 2008 heeft de gemeente
een zorgplicht voor grondwater en is er
veel veranderd. Hoewel de bewoner zelf
verantwoordelijk is vöor het grondwater
op zijn eigen perceel, wil de gemeente

Foto Persbureau Meter

haar bewoners wel helpen om van het te
veel aan grondwater af te komen. Zo zijn
er inmiddels in de Tapuitlaan en een
deel van de Leeuweriklaan in de wijk
Wolfsbos al drainages aangelegd.
Om duidelijkheid te krijgen waar
grondwaterproblemen zich voordoen en
hoe serieus ze zijn is er in stedelijk ge-
bied een grondwatermeetnet aangelegd.

Het meetnet, ontworpen en aangelegd
door Wareco Ingenieurs uit Deventer,
bestaat uit 75 peilbuizen. In deze buizen
wordt de grondwaterstand meerdere ke-
ren per dag automatisch gemeten. Met
deze gegevens kan de gemeente zien
hoe grondwater zich in bepaalde gebie-
den gedraagt en of het nodig is dat daar
wordt ingegrepen Ook kan uit deze me-

tingen worden afgeleid of een melding
over wateroverlast veroorzaakt kan zijn
door een te hoge grondwaterstand of
door bijvoorbeeld regenwater dat niet
snel genoeg de grond in kan zakken. De
gemeente kan dan de bewoners infor-
meren over te nemen maatregelen om
de overlast te verminderen' of zelf ingrij-
perunet passende-maatregelen,